

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：工程名称：南京国际博览中心 1-3 展馆 16.4MW 分布式光伏项目
编号：CZZH-ZL-表 A.0.4-013

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：9#馆组件安装工程施工质量

内容：

- 1、个别导轨变形；
- 2、组件安装存在错台现象，行距误差较明显；
- 3、个别压块未压实；
- 4、个别组件上不明物质，难以擦拭。

请于 2025 年 03 月 23 日 9 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

上述问题见下图

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

2025 年 03 月 21 日

注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

附图:

