

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心#4-#9展馆及会议中心16.4544MW分布式光伏项目

编号: TJAL-AQ-表B.0.20-010

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 CZZH-AQ-表A.0.4-010 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。


附件:

1. 整改情况
2. 需要说明的情况

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字):

2024 年 12 月 28 日



项目监理单位审查意见:

经复查, 现场已整改。

项目监理单位 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

2024 年 12 月 28 日

陈文松


注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理单位、施工项目部各一份。

问题1：9号馆南侧材料堆场未放置灭火器



整改措施：已放置灭火器

问题2：6号馆临边防护不足，未设置警示标识



整改措施：已完善临边防护，已设置警示标识。