

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：南京国际博览中心#4-#9 展馆及会议中心 16.4544MW 分布式光伏项目
编号：CZZH-AQ-表 A.0.4-001

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：人员配置、临边防护

内容：1. 总承包单位项目经理、专职安全员及专业岗位未到岗、未履职
2. 施工区域临边防护不到位，未设临边警戒线，临边安全措施不满足安全要求
3. 施工用爬梯存在安全隐患，未设防滑措施，高处攀爬无安全绳，安全带
4. 施工区域缺少安全警示标志及施工区域未配置消防器材

请于 2024 年 11 月 11 日 11 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2024 年 11 月 9 日



注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。