

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称：南京国际博览中心4#-9#展馆及会议中心16.4544MW分布式光伏项目

编号：TJAL-QT-表B.0.20-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 CZZH-QT-表A.0.4-002 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，经自检合格，请予以复查。

附件：

- 1. 整改情况
- 2. 需要说明的情况

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）：刘永俊

2024年 11月 14日



项目监理机构审查意见：

同意以上回复

项目监理机构（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：[Signature]

2024年 11月 14日



注：本表一式两份，由施工项目部填报，项目监理机构、施工项目部各一份。

问题1: 补充完善开工指引相关内容, 缺少较多详见开工指引清单。

表 B.0.1 施工组织设计报审表	表 B.0.2 单位资质报审表
工程名称: 南京国际博览中心 1-3 展馆 3.344 万平方米分布式光伏项目 编号: TJAL-CL-R.0.5-001 表 B.0.1 (专项) 施工方案 / 调试方案 / 应急预案报审表 工程名称: 南京国际博览中心 1-3 展馆 3.344 万平方米分布式光伏项目 编号: TJAL-CL-R.0.5-001 表 B.0.6 (专项) 施工方案 / 调试方案 / 应急预案报审表 工程名称: 南京国际博览中心 1-3 展馆 3.344 万平方米分布式光伏项目 编号: TJAL-CL-R.0.5-001	工程名称: 南京国际博览中心 1-3 展馆 3.344 万平方米分布式光伏项目 编号: TJAL-CL-R.0.5-001 表 B.0.2 人员资格报审表 工程名称: 南京国际博览中心 1-3 展馆 3.344 万平方米分布式光伏项目 编号: TJAL-CL-R.0.5-001 表 B.0.6 (专项) 施工方案 / 调试方案 / 应急预案报审表 工程名称: 南京国际博览中心 1-3 展馆 3.344 万平方米分布式光伏项目 编号: TJAL-CL-R.0.5-001


整改措施: 已补充完善开工指引清单内容。

问题2: 进场设备及进场材料报验不及时。

表 B.0.5 试验 / 供货单位资质报审表	表 B.0.13 设备 / 材料 / 构配件报审表
工程名称: 南京国际博览中心 1-3 展馆 3.344 万平方米分布式光伏项目 编号: TJAL-CL-R.0.5-001 表 B.0.5 试验 / 供货单位资质报审表 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 (签字): 傅文龙 2024 年 11 月 02 日	工程名称: 南京国际博览中心 1-3 展馆 3.344 万平方米分布式光伏项目 编号: TJAL-CL-R.0.5-001 表 B.0.13 设备 / 材料 / 构配件报审表 项目监理机构审查意见: 专业监理工程师 (签字): 傅文龙 2024 年 11 月 02 日

整改措施：进场材料及设备已报验，后续及时报验。

问题3：总进度、月进度计划需调整未及时报验。



整改措施：总进度、月进度计划已报验，后续及时报验。