

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称：南京国际博览中心#4-#9展馆及会议中心16.4544MW分布式光伏项目

编号：TJAL-ZL表B. 0. 20-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理单位）

我方接到编号为 CZZH-ZI-表A. 0. 4-003 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，经自检合格，请予以复查。

附件：

1. 局部导轨拼接处已按要求整改到位。
2. 局部直立锁边夹具的平垫弹簧垫已齐全。

施工项目部（盖章）

项目经理（签字）：

2024年 11月 12日



项目监理单位审查意见：

1. 整改已整改完成，复查合格。

项目监理单位（盖章）

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2024年 11月 12日



注：本表一式两份，由施工项目部填报，项目监理单位、施工项目部各一份。

问题1：局部导轨拼接处缝隙过大。



整改措施：已按规范要求整改完成，并跟工人交底完成。

问题2：局部直立锁边夹具平垫弹簧垫缺失。



整改措施：夹具平垫弹簧垫已全部配套组装完成。
