

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心#4-#9展馆及会议中心16.4544MW分布式光伏项目

编号: TJAL-AQ-表B. 0. 20-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 CZZH-AQ-表A. 0. 4-006 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。

附件:

1. 整改情况
2. 需要说明的情况

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字):

2024 年 11 月 23 日




项目监理单位审查意见:

经复查, ②项整改完善, 其余3项
符合要求




项目监理单位 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

2024 年 11 月 23 日



注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理单位、施工项目部各一份。

问题1：警示标志及措施不到位。	问题2：临边防护不足。
	 施工区域：南京国际博览中心1号馆 拍摄时间：2024.11.22 09:56 天气：晴 8°C 施工单位：南京国博
整改措施：已设置警示标准及措施。	整改措施：临边作业人员防护安全带已系好。
问题3：灭火器周检查表未及时填写。	问题4：施工区域存在垃圾。
	 南京国博 2024.11.22 09:45 地址：南京市南京国际博览中心3号馆 施工单位：南京国博
整改措施：消防灭火器周检查表已更新。	整改措施：现场垃圾已清理。