

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目

编号: TJAL-ZL表B. 0. 20-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 CZZH-ZI-表A. 0. 4-003 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。

附件:

1. 局部导轨拼接处已按要求整改到位。
2. 局部直立锁边夹具的平垫弹簧垫已齐全。

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字):

2024年 11月 12日




项目监理单位审查意见:

1、2项整改完成
复查结果合格

项目监理单位 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2024年 11月 12日



注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理单位、施工项目部各一份。

问题1：局部导轨拼接处缝隙过大。



整改措施：已按规范要求整改完成，并跟工人交底完成。

问题2：局部直立锁边夹具平垫弹簧垫缺失。



整改措施：夹具平垫弹簧垫已全部配套组装完成。