


表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心1-3展馆5.34MW分布式光伏项目	编号: CZZH-AQ-表A.0.4-016
致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)	
我方接到编号为 CZZH-AQ-表A.0.4-016 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。	
附件:	
1. 整改情况	
2. 需要说明的情况	
施工项目部 (盖章)	
项目经理 (签字): 刘敏	
2025 年 2 月 15 日	
项目监理机构审查意见:	
复查情况满足规范要求	
要求同意上述回复	
项目监理机构 (盖章)	
总监理工程师/专业监理工程师 (签字): 徐	
2025 年 2 月 15 日	

注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理机构、施工项目部各一份。

问题1：施工现场禁止使用拖线板	问题2：模板加工切割工具未设置防护罩
	
整改措施：已更换成防爆电箱	整改措施：已加设防护罩
问题3、施工人员未正确佩戴安全帽	问题4、办公区域灭火器缺少周巡查表
	
整改措施：已要求戴好安全帽，并作教育。	整改措施：已张贴周巡查表并及时更新。