

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：工程名称：南京国际博览中心 1-3 展馆 5.344MW 分布式光伏项目
编号：CZZH-ZL-表 A.0.4-014

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：施工质量

内容：1、施工现场个别施工人员未正确佩戴安全帽；（帽带未系）
2、3#馆西屋面现场未配备相应足够灭火器材。

请于 2024 年 12 月 20 日 9 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

上述问题见附图

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

2024 年 12 月 19 日

注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

附图:

