

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：南京国际博览中心 1-3 展馆 5.344MW 分布式光伏项目

编号：CZZH-AQ-表 A.0.4-017

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：安全周检查发现的问题

内容：1. 易燃易爆物（柴油桶）离办公区、明火处、材料区安全距离不足且无安全措施

2. 1#并网点配电箱接线不规范
3. 1#并网点木工圆盘锯无防护罩（多次发现）
4. 现场使用拖线板（多次发现）
5. 施工人员帽带佩戴不正确（多次发现）
6. 材料堆放区、加工区存在烟头

请于 2025 年 2 月 22 日 16 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：

2025 年 2 月 22 日



注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

