

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：工程名称：南京国际博览中心 1-3 展馆 5.344MW 分布式光伏项目
编号：CZZH-ZL-表 A.0.4-009

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：施工质量

- 内容：1、1 号展馆组件安装排布误差较大；
2、1 号展馆子阵间直流电缆未穿管；
3、1 号展馆直流电缆穿管未封堵；
4、3 号展馆混凝土屋面支架安装平整度误差较大

请于 2024 年 12 月 04 日 9 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：张子松

2024 年 12 月 02 日



注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

附图:

