

表 A.0.4 监理通知单

工程名称：南京国际博览中心 1-3 展馆 5.344MW 分布式光伏项目
编号：CZZH-Z1-表 A.0.4-003

致：天津奥联新能源有限公司（施工项目部）

主题：施工质量

内容：1. 局部导轨拼接处缝隙过大
2. 局部直立锁边夹具平垫弹簧垫缺失

请于 2024 年 11 月 12 日 9 时之前整改完成并报监理通知回复单提请复查。

项目监理机构（盖章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）

2024 年 11 月 12 日

注：本表一式三份，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。