

表 B. 0. 20 监理通知回复单

工程名称: 南京国际博览中心1-3展馆5.344MW分布式光伏项目 编号: TJAL-AQ-表B. 0. 20-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 CZZH-AQ-表A. 0. 4-006 的监理通知单后, 已按要求完成了整改工作, 经自检合格, 请予以复查。

附件:

1. 整改情况
2. 需要说明的情况

施工项目部 (盖章)

项目经理 (签字)

2024年 11月 22日



项目监理机构审查意见:

全部整改完成, 符合验收要求
同意收工

项目监理机构 (盖章)

总监理工程师/专业监理工程师 (签字)

2024年 11月 22日



注: 本表一式两份, 由施工项目部填报, 项目监理机构、施工项目部各一份。

问题1: 警示标志及措施不到位。




整改措施: 已设置警示标准及措施。

问题2: 临边防护不足。



整改措施: 临边作业人员防护安全带已系好。

问题3: 灭火器周检查表未及时填写。



整改措施: 消防灭火器周检查表已更新。

问题4: 施工区域存在垃圾。



整改措施: 现场垃圾已清理。