

监 理 通 知 单

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司2.18817MWp分布式光伏发电项目

编号：LX SX-TZYB-2025-01-JS-02

致：浙江玉信电力建设有限公司施工项目部

事由：关于现场施工安全问题

内容：监理巡视检查发现你方2#车间加固施工现场多次发现动火作业灭火器配备不足，施工区域未拉设警戒线且现场未配备安全员。3#车间加固区域消缺整改使用原厂区航车搭设平台工作，施工现场人员安全带高挂低用，存在较大安全隐患。现场总包单位加固区域特种作业人员资质与现场实际施工人数不符，现场存在无证工作。现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2025.02.18



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。