

监 理 通 知 单

工程名称：博格华纳（中国）投资有限公司 799.68kWp 光伏电站项目及 1044kWh 储能项目
编号：ZHJL-TZ-005

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部

抄送：上海希邀光伏电力有限公司 业主项目部

事由：关于钢结构补漆事宜

内容：

因前期钢结构运输及安装过程保护措施不完善，钢构油漆损坏严重。且现场工人在进行油漆修补时，未按规定操作，直接在破损地方涂刷新漆，此修补方式不符合施工质量要求。

现经业主同意，对贵单位处以罚款人民币壹仟元整（¥1000 元），同时，要求贵单位针对钢构油漆补漆问题，定专项修补方案，经监理单位审核通过后实施，并按要求先进行局部试验，试验合格后开展全面修补工作。在后续施工中务必加强质量管理，杜绝此类问题再次发生。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 周立东

日期： 2025 年 4 月 28 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份