

监 理 通 知 单

工程名称：格悦(中山)供应链管理有限公司3.11MW屋顶分布式光伏发电项目
编号：GRGF-CZZH-TZ-003

致：虹昇（北京）新能源科技有限公司：（施工项目部）

事由：组件搬运安装质量事宜

内容：2025年04月19日经我监理人员对施工现场巡查时，发现如下问题：

- 1、组件分散搬运过程中施工人员单人搬运组件，未按要求两人竖着搬运组件。
- 2、组件安装过程中存在重物按压组件。

现我监理项目部要求你单位对以上问题按如下要求进行整改

- 1、组件分散搬运时，必须两人竖着搬运组件，搬运到位置后及时安装固定；如组件在搬运过程中有单人搬运组件，造成组件隐裂，产生的质量问题，由你单位自行承担。
- 2、组件安装过程中，不能将重物摆放至组件。
- 3、加强现场管理，对施工人员加强安全技术交底，并落实到位。

针对上述问题，现要求你单位即刻进行整改落实，否则出现一切后果由你单位负责。

项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师：
日期：2025年04月19日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备