

表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：DBFCWSP-CZZH-TZD-C07-001

致：浙江华伏太阳能科技有限公司施工项目部


事由：关于施工现场安全问题事宜

内容：监理单位2025年04月01日现场巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

- 1、现场巡视发现2号楼直爬梯螺丝松动严重，存在安全隐患。
- 2、现场巡视发现2号楼施工人员未正确佩戴安全帽工作，安全意识薄弱应对施工人员进行安全教育。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于72小时之内整改完成，并且书面回复。

附图2张：



项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：孟飞

日期：2025 年 04 月 01 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。