

监理工程师通知单

工程名称：江西欧沃生物技术有限公司733.8kWp屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHSR-CZZH-TZ-001

致：浙江华伏太阳能科技有限公司施工项目部

抄送：上海昇瑞能光伏电力有限公司


事由：关于现场导轨安装问题事宜

内容：2025年05月24日监理巡视检查发现你方施工现场存在以下问题：

- 1、现场巡视发现组件安装完成后MC4连接件未绑扎，存在安全隐患。
- 2、个别直流电缆绑扎松垮坠在屋面上，需整改。
- 3、个别组件安装完成后中压缝隙过大，影响整结构性存在质量隐患。

现要求你方对以上问题引起重视，否则造成的一切后果将由你方承担，并于48小时之内整改完成，并且书面回复。

附图3张：



项目监理机构（章）：

总监理工程师（签字）：

日期：2025.05.24

