

监 理 通 知 单

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司5.99MW分布式光伏发电项目
编号：ZQGF-CZZH-TZ-004


致：宁波兴晟新能源科技有限公司鹏程仓储施工项目部：

事由：关于现场施工质量相关事宜

内容：2025年07月24日经我监理项目部人员对施工现场巡查时，发现2#厂房组件安装过程中组件小线及MC4接头未使用卡扣或金属扎丝挂起，裸露在外，且与屋面有接触。

针对上述问题，现要求你单位即刻进行整改落实，否则出现一切后果由你单位自行负责。

附照片



项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师：
日期：2025年07月24日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

