

监 理 通 知 单

工程名称：肇庆高新区鹏程仓储服务有限公司5.99MW分布式光伏发电项目
编号：ZQGF-CZZH-TZ-005

致： 宁波兴晟新能源科技有限公司鹏程仓储施工项目部：

事由：关于现场施工质量相关事宜

内容：2025年07月26日经我监理人员对施工现场巡查时，发现如下问题：


- 1、2#厂房组件分散搬运过程中发现组件正面有划痕。
- 2、1#厂房组件安装过程中出现脚踩组件行为。

现我监理项目部要求你单位对以上问题按如下要求进行整改

- 1、组件分散搬运过程中，严禁组件正面玻璃及背板划伤。
- 2、组件安装过程中，严禁出现踩踏组件。
- 3、加强现场管理，对施工人员加强安全技术交底，并落实到位。

针对上述问题，现要求你单位即刻进行整改落实，否则出现一切后果由你单位负责。

附：问题照片



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师： 朱金明

日 期： 2025 年 07 月 26 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。





来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备