

整改回复单

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

编号：NBXJ-QWHTY-HFD-20220819

主送：常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部

抄送：宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目部

事由：关于组件到货检测不合格处理事宜回复

内容：2022 年 08 月 03 日，由建设单位委托的第三方检测单位对本项目的主要发电设备（太阳能光伏组件）进行了到货检测，根据检测结果，有三块光伏组件不能满足本项目要求，编号为 U624MM22G5D3351B、U624MM22G5A5004B、U624MM22G5D3374B。

我方根据监理方的通知，第一时间联系光伏组件生产厂家进行更换处理。将三块不满足项目要求的光伏组件于 2022 年 08 月 15 日退还给光伏组件生产厂家（宁波尤利卡太阳能股份有限公司），厂家于 2022 年 08 月 19 日，将新的三块光伏组件发至项目现场。

我方已按要求期限整改完成，请复核。

附：退货单、外购入库单

（以下空白）



施工项目部（章）

项目经理：

日期：2022年8月19日

注：本表一式叁份，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存贰份。

退货单

供应厂商：宁波尤利卡太阳能股份有限公司

日期：2022 年 8 月 15 日

序号	物料名称/料号	规格型号	数量	单价	金额	备注
1	单晶硅太阳能组件	UL-540M-144HV	3	/	/	U624MM22G5D3351B
						U624MM22G5A5004B
						U624MM22G5D3374B

退货依据：EL 异常

☐ 检验报告单号：

☐ 其他

要求：不良品更换

发出人：徐

2022 年 8 月 15 日

备注：

仓管员：杨永平

主管审批：王

供应商接收：徐

外购入库单

供应单位	宁波尤利卡太阳能公司		日期：2022 年 8 月 19 日		
序号	物料名称	规格型号	单位	数量	备注
1	太阳能组件	UL-540M-144HV	块	3	
合计				3	
检验：王颖		保管人：杨永平		制单：徐亚	