

## 专题会议纪要

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDJMBB-ZT—002

会议地点	项目工地会议室	会议时间	2016-09-01
会议主持人	申景鹏	签到表附后	
会议主题：关于进行安全与文明施工专项检查的事宜。			
会议内容：			
<p>2016 年 9 月 1 日 9:30，由监理单位牵头，建设单位，施工单位主要负责人以及各施工队长参加的安全与文明施工专项检查小组，在项目会议室成立。会上监理单位提出了检查事项、检查方式、检查要求和检查目的。确定注重实效，不走过场，暴露问题，监督整改的会议主题。</p> <p>10 时许，小组成员分别对支架安装施工班组和站前区建筑施工班组进行了全方位的安全大检查。暴露出安全用电、安全施工等大小 14 项问题。个别问题比较突出。现将发现的问题汇总给各单位，要求施工单位对照问题，认真整改，并能在此基础上举一反三，自查自纠。</p>			
<h3>一、支架安装区</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>①. 场地生活垃圾、施工垃圾遍布（无垃圾回收设备）</li><li>②. 个别人员未戴安全帽</li><li>③. 用电不规范（配电箱无安全接地装置，未落锁；电线未架空或埋设，且埋设不规范；导体上固定，无防漏电措施；私拉乱接电线）</li><li>④. 宿舍、仓库无防火措施</li><li>⑤. 宿舍卫生较差</li><li>⑥. 施工区无安全警示标识、标语</li><li>⑦. 厨房煤气灶与煤气罐安全距离不足</li><li>⑧. 材料堆放不整齐，未分类堆放</li><li>⑨. 成品保护工作不到位，脚踩人踏，铁对铁敲击。</li></ul>			

⑩. 登高作业没有安全防护措施

## 二、开关站区

- ①. 施工用电不规范（个别电线未埋地或架空；电箱接地、接线不规范）
- ②. 施工垃圾未及时清理
- ③. 材料堆放不整齐，且未分类堆放
- ④. 施工区无安全标识、标语

主送单位	定州光杰新能源科技有限公司		
抄送单位	石家庄中邦电力安装工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-09-01

## 安全会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
单海鹏	正衡监理	电工	18737330756
王健	沧州光杰	电工	15010833077
高尚	沧州光杰	电工	15833837586
宋建伟	沧州光杰	电工	18611980454
郭振江	中邦	电工	15222688214
李连志	友军汤婆	队长	13315283727
吴增印	七建	队长	158334214P)
马硕	中邦		13785229525
孙海鹏	正衡监理		

日期: 2016.09.01