

会议纪要



工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW光伏发电示范项目

编号: JXM8-JLT01-034

签发:

会议地点	项目部	会议时间	2017-10-25 上午 10: 00
会议主持人	岳鹏飞		
会议主题: 对施工现场存在的消缺整改项进行统计落实及加快综合楼施工进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 施工单位: 一、对综合楼及道路剩余尾工施工进度计划安排 1. 于 2017 年 10 月 31 日, 综合楼施工全部完成; 2. 于 2017 年 10 月 31 日, 场区道路全部施工完成; 3. 于 2017 年 10 月 31 日, 完成对施工现场所有消缺整改项的细化统计。 监理单位: 1. 要求施工单位加快综合楼施工进度, 合理安排, 增加施工人员, 确保 2017 年 10 月 31 日全部施工完成。 2. 施工资料与现场施工情况未做到同步, 必须在 3 日内补充完善, 否则, 将按照相关考核制度进行考核处理; 同时, 施工资料必须严格按照业主下发的文件归档整理。 3. 发现 23#、24#场区碎石道路修建未达到图纸规范要求, 要求施工单位重新进行返工整改。 4. 在施工现场消缺整改项自查统计时, 我方监理专工将一同进行检查统计。 建设单位: 1. 目前, 整体以项目验收节点为前提, 对施工现场的消缺整改项进行全面的细化统计, 并给出合理的整改时间及整改方案, 安排人员进行整改, 同时, 全面跟踪整改消缺情况, 力争 2018 年 1 月份验收通过。 2. 要求施工单位对高架桥以东至 27#池塘之间路段进行修建, 产生的费用通过签证			

形式上报。

3. 要求施工单位加快对综合楼的施工进度，必须确保在 2017 年 10 月 31 日之前全部施工完成。

4. 综合楼施工过程中，进场材料必须留有小样，并列出价格清单。

5. 尽快对施工现场每个池塘的组件安装情况进行统计，包括组件的数量、组件规格型号，逆变器的数量，接线方式等。

6. 要求项目经理及各专工每天必须去现场 2 次巡视。

主送单位	河北荣威安装工程有限公司		
抄送单位	通威渔光一体科技（唐山）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017-10-25

光伏发电项目

会议签到表

[illegible]