

监 理 例 会 会 议 纪 要

编号: B1-ZHJL-006

工程名称: 耒阳市淝田镇 39.6MW 光伏电站建设工程

会议主题	监理例会: 第 7 周	会议地点	项目会议室
会议主持	监 理: 年 冲	会议时间	2016 年 11 月 18 日
参 会 人 员	监理单位 (常州正衡): 年 冲、黎建光、蔡志诚 施工单位 (武汉烽火富华电气): 吴院生、卞启华、侯汉宗、张开明		
会议内容: ● 施工单位 (武汉烽火富华电气) 一、本周已完工程量: 1、暂时根据现场情况和业主方要求合理安排施工进度计划。 二、关于质量问题事宜: ● 监理单位: 年冲提出: 1、关于《005 监理通知单》有关桩质量问题: 蜂窝、麻面、孔洞何时能够处理完成? 2、我监理人员巡视发现后期打孔施工过程中仍然有转杆不垂直、孔位偏差过大、孔深不够等现象, 后期施工过程如何保证施工质量? 侯汉宗: 将孔深不够的、偏差超标的重新检查一遍, 不合格的立即返工, 并且加强施工人员质量意识。 3、施工作业过程中发现有个别人员不戴安全帽, 施工单位要加强安全教育。			

监理例会会议纪要

编号: B1-ZHJL-006

黎建光提出:

4、现场质量检测仪器仪表不全,如缺少经纬仪、全站仪等。

侯汉宗: 以向公司申请,保证测量、检验工作能够顺利进行。

三、需要协调的事宜:

卞启华提出: 请业主方尽快办理行政审批手续

四、下周计划:

1、按照现场条件确定。

签发单位: 常州正衡电力工程监理有限公司耒阳项目部 (章)

签发人:

蔡志诚

签发日期: 2016 年 11 月 18 日

注: 1、本表一式三份,由监理单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件: 会议签到表。