

会议纪要

编号: ZHJL-020

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

签发: 薛文泉

会议地点	监理部	会议时间	2017-4-10 上午 10:00
会议主持人	薛文泉		
会议主题: 监理周例会			
上次会议问题未落实情况下周工作安排:			
本次会议内容			
监理			
1、目前处于雷雨季, 管理区、光伏区抓紧做好防雷接地措施。 2、配电楼二次接线抓紧完成。 3、光伏区 11#方阵接地、组件接线抓紧完成施工。 4、工序一定要报验。 5、在站内调试前光伏区组件仰角角度必须全部校正为 24 度。 6、总包安全员督促好现场施工人员安全帽的佩戴, 做好新进施工人员安全技术交底。			
总包			
1、光伏区支架安装 98%, 组件安装 98%。 2、光伏区接地扁铁已敷设完成, 外围环网接地敷设已完成。 3、配电楼一次、二次电缆敷设完成 4、光伏区 8#、9#组串至逆变器接线完成, 逆变器至汇流箱防线完成。 5、光伏区散件、零件、材料统一清理指定区域, 不能给后续施工带来影响。 6、光伏区支架缺少材料统计出来联系厂家发货。 7、办理手续需要业主单位、监理单位协调进行。			
业主			
1、总包单位的进度周报及时交接。 2、管理区所有安装装修工作要在 4 月 17 日完成。 3、下周一进入调试阶段。 4、高压电缆终端要在天气状况良好的条件下进行。 5、箱变至汇流箱至逆变器的接线。			

- 6、在外线还未实施完成期间增加排布容量。
- 7、开关站装修、围栏及地面硬化抓紧完成。
- 8、隐蔽工程做好检验验收。
- 9、做好安全质量检查记录。
- 10、资料按照国家电网所需提前准备。
- 11、并网手续办理，现在项目立案批准没有，只有备案。建设工程规划许可证与办理并网手续没有关系。

安全问题

- 1、进入施工现场必须正确佩带安全帽。
- 2、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 3、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。

主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-4-10

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到

项目名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: 020

[illegible]