

- 5、三方检测验收记录。
- 6、安全问题，带电设备做好警示标语。
- 7、耐压试验，电力交接试验记录最大值。
- 8、总包单位管理人员安排好，各负其责。

安全问题

- 1、带电设备要有安全警示牌。
- 2、进入施工现场必须正确佩戴安全帽。
- 3、施工现场配电箱做好巡检记录。
- 4、综合楼脚手架施工人员在高处作业配备好安全带。



主送单位	正泰国际工程有限公司		
抄送单位	仙居量子新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2016-4-25

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。

