

第 2 期安全专题会议会议纪要

工程名称: 浙江长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏发电项目 编号: B62-ZJCH-CZZH-AQ-002

各与会单位:

现将浙江长华长盛汽车零部件有限公司 3.2 MW 分布式光伏发电项目安全施工事宜第二期安全专题会议纪要印发给你们, 请查收

附会议纪要正文共 2 页

项目监理单位



总监理工程师: _____

会议地点	奔多光伏项目部	会议时间	
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	汪家骏
会议议题	关于浙江奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目安全施工事宜		
各与会单位及人员签到栏	与会单位	与会人员	
	中设无锡机械设备工程有限公司	吴丹杰	
	常州正衡电力工程监理有限公司	汪家骏、王超	
	信息产业电子第十一设计研究院有限公司	李龙、吴丹杰、汤国伟	

注: B61 为工地例会、B62 为专题会议、B63 为项目监理机构内部会议。

江苏省建设厅监制

会议纪要

项目名称	浙江长华长盛汽车零部件有限公司 3.2 MW 分布式光伏发电项目		
会议主持人	汪家骏	会议地点	奔多项目部
会议记录人	汪家骏	会议时间	2016.04.18

会议内容：

因浙江江奔多实业有限公司 4.8MW 屋面光伏发电项目及浙江长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏发电项目建设单位、施工单位、监理单位、及各分包单位施工班组相关参建人员都相同，现将两项目的安全专题会议合并开展。

1. 组织了现场所有施工人员及施工管理人员，讲述了近日山东金光 10MW 光伏发电项目、乐叶景县 7MW 分布式项目及中广核铜川项目三起安全事故，这些事故的发生都来自于相关人员的麻痹大意，对每起事故的发生缘由进行了一一阐述，各施工班组需加强自身的安全意识，正确佩戴好劳保用品，施工存在危险源的需配备相应的人员进行安全监管。
2. 对 04 月 18 日上午监理与施工单位组织的施工现场存在的安全隐患问题进行了一一讲述，要求现场施工管理人员尽快给予相应的，整改完成后上报监理处予以复查。
3. 组织现场所有施工人员及施工管理人员进行了安全知识培训，对培训考核不合格的人员进行再教育。

会议签到表

[illegible]