

安全 检查 会议 纪要

工程名称: 中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目 编号: CZZHJL--01

主 题	环境卫生、安全检查	参加人员	
会议地点	工地项目部一楼办公室	会议时间	2017 年 3 月 28 日上午 11: 00
组织单位	陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司	主持人	王超伦
会议议题	检查后落实整改	记录人:	黄泽桐

建设单位: 陕西中地能源开发建设有限公司白水分公司

总包单位: 中国新时代国际工程有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位: 西部抗震岩土工程有限公司

宁夏伊斯特能源科技有限公司

出度人员: 详见签到簿

检查地点及范围:

项目部办公区域、施工区域, 包括混凝土搅拌灰区、材料加工区、焊接区、电控楼、综合楼、光伏区、箱逆变周围等安全检查。本次检查人数 5 单位负责人。

内容:

根据建设单位驻现场代表王超伦的要求: 联合组织一次环境卫生、安全检查, 最后召开总结问题会议; 并提以下几点要求: 落实整改单位及整改负责人。

建设单位项目代表: 王超伦

1、 经过本次检查问题比较多, 材料加工区域混乱不整洁, 也没有

警示标志，也没有警示带，木工区没有防火器材，办公区电动车、自动车辆也没有指定位置存放。

2、要求西部抗震岩土工程有限公司，宁夏伊斯特能源科技有限公司在本日内立即采取整改措施，结束后监理单位进行复查。

3、开工以来所有工作没有正常开展到位，以后工作中必需每月开展二次环境卫生、安全检查活动，日期分别由 15 号、30 号，由监理单位牵头组织。

4、检查出的问题不得含糊，限期整改，对不整改或整改不到位要进行罚款处置。

5、总包单位将专职安全员名单、安全管理制度、方案上报建设单位、监理单位。

监理单位：黄泽桐

根据建设单位王总的要求，分别作以下划分：

西部抗震岩土工程有限公司整改范围：

1、挤密桩设备移出施工区域，如因第三方检测可不移，电线电缆拆除或深埋。

2、所有施工设备必需按指定地点存放并要求整齐。

3、综合楼四周要有警戒标志带。

4、箱变房旁的配电箱要上锁。

宁夏伊斯特能源科技有限公司整改范围：

1、项目部周围的自行车、自动车辆按指定地点存放；

2、项目部门前、厕所、光伏场区的环境卫生清理；

- 3、对所有的加工区域张贴警示标志及加工区的名称;
- 4、对在用的电气设备加贴当心有电危险标志;
- 5、工程概况牌安装到位。

上述划分整改已落实,要求在本日内整改完成并复查。

同意

王超 2017.3.27

中地能源白水 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站

项目监理部

2017 年 3 月 28 日



2017.3.28	
职务	备注

[illegible]