

上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目

会议纪要



常州正衡电力工程监理有限公司

第七次会议纪要

工程名称:上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目

上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目 编号: ZHJL-SGY-HY-07

例会时间	2017 年 04 月 18 日	例会地点	厂家会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	远景能源 (南京) 软件技术有限公司	
		上海台能新能源科技有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	施工单位:	上海南电工程安装有限公司	
主持人	邓伟	记录整理	邓伟
会议主题: 现场安全、文明施工, 主要内容如下: 本次两家建设单位参会形式以监理方电话沟通为主, 主要对安全提及内容监理方已作出明确的记录整理。 1、为提高项目施工人员对安全重要性的认识、提高安全技术水平及有效提高施工人员安全意识经由监理方组织召开项目安全、文明施工管理专题会议。 2、监理单位结合现场实际施工情况及业主方对现场施工安全管理要求, 总结以下安全管理目标; (1) 不发生人身死亡及群伤事故; (2) 不发生特大、重大设备、机械设备事故; (3) 不发生恶性误操作事故; (4) 不发生重大火灾事故; (5) 不发生重大交通事故责任事故; (6) 不发生特大环境污染事故; (7) 设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁, 创建良好文明施工水平。 3、为保证现场施工安全, 针对本项目特点现提出以下安全防护要求及措施: (1) 个人着装及防护 (施工现场均属水泥屋面, 进入现场不得穿短裤、拖鞋、背心及赤膊, 发现一起严肃处理起并责令退出施工现场); (2) 水泥屋面施工温度相对较高, 进入现场施工人员不得因温度较高、易出汗等因素不佩戴安全帽或安全帽配戴不规范现象。一经发现罚款 100 元/人次, 造成人身伤害责任自行承担。 (3) 前期基础混凝土浇筑、材料吊运均属高空作业, 施工单位防护措施到位, 未出现一起高空作业安全事故。现再次进行强调, 要求施工单位对后续存在高空			

作业工序务必引起高度重视，加强管理。

(4) 屋面女儿墙高度均在 **1.5m** 以下，要求施工人员不得在女儿墙上放置衣物、水杯、工具及其它物品，施工材料不得依靠女儿墙。施工人员不得随意攀爬女儿墙及依靠或坐立女儿墙，现场施工产生的垃圾必须及时清理避免吹落屋面对造成厂家人员造成伤害及影响厂家整体环境。

(5) 屋面施工不得随意抛掷工具、材料及其它物品。

(6) 对厂家屋面存在的高空运转设备、高电压区域等采取防护措施，遮拦、护栏、栏杆等必须符合设计及规范要求，安装齐全牢固，安全标示牌、警告牌齐全。并设在视线良好的地方。

(7) **D** 栋楼屋面施工搭设的脚手架在施工过程中进行了设立警戒线及安全标示牌，目前未进行施工脚手架区域发现警戒线损坏安全标示牌倒立现象，现场对此情况已要求施工方整改，若后续再次出现此类安全防护措施到位现象将直接安全现场安全管理人员进行处罚警告。

4、会议确立责任人及责任范围；

(1) 现场负责人袁会龄为该项目的安全生产施工管理直接责任人。

(2) 凡在本工程项目中的施工安全防护，现场人员安全、设备安装及使用的安全、施工安全、防火安全及文明施工等均属安全施工的范围。责任人必须对以上范围负全部责任。

以上所提及的各项管理目标要求施工单位务必严格遵守，不得掉以轻心，现场施工责任人务必认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保该工程项目实现“五无”（即无死亡事故、无重伤事故、无中毒事故、无火灾事故、无坍塌事故）

常州正衡电力工程监理有限公司

2017 年 04 月 18 日



施工现场组织召开安全、文明施工专题会议。

会议签到表

会议名称	项目安全、文明施工管理专题会议		
会议时间	2017 年 4 月 18 日 15 时		
会议地点	上海冠生园食品有限公司奉贤分公司施工现场		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	邓东	常州正德建设工程有限公司	15117007969
2	张亚平	远鼎能源(业主)	15121191713
3	刘云斌	上海远鼎(业主)	18017366287
4	茹会玲	南电(施工单位)	13764256912
5	茹治		18662159972
6	张凤尼		15660433958
7	谢军		13075048200
8	杨万强		
9	李廷		17091322485
10	徐正杰		
11	傅马良		
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

安全检查记录表

工程名称：上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目

上海冠生园食品有限公司奉贤分公司屋顶 600kwp 光伏项目

检查类型：定期安全检查

编号：20170418

单位名称	常州正衡电力工程监理有限公司	检查时间	2017、4、18 日
检项目 或部位	施工现场		
参加检 查人员	邓伟		
检查记录： 1、上海冠生园蜂制品有限公司屋顶 300kwp 分布式光伏项目近期未进行施工作业，现场存在安全隐患已在前期要求施工人员整改处理。 2、上海冠生园食品有限公司屋顶 600kwp 分布式光伏项目施工人员安全防护措施到位，现场支架基础搬运人员未穿劳保鞋，存在安全隐患。 3、施工人员 2 人安全帽佩戴不规范。			
检查结论及复查意见： 劳保鞋已要求施工人员进行换穿、安全帽佩戴不规范现象现场责令进行佩戴规范。 检查负责人：邓伟 时 间：2017.4.18			