

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

会 议 纪 要

编号：SGTP-2017-059-01

时 间：	2017 年 5 月 3 日		
地 点：	义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目部会议室		
会议主题：	安全文明会议		
主持人：	王鹏	参会人员：	(见签到表)

会议纪要如下：

2017 年 5 月 3 日下午 15 点，我监理部与业主项目部对施工现场进行了全面的安全文明施工检查，施工现场发现问题如下：

一、升压站

- 1: 材料乱堆乱放，模板及木棒朝天钉现象严重；
- 2: GIS 室拆模人员无任何安全措施，不佩戴安全帽、不系安全绳；
- 3: 施工现场发电设备无任何接地措施，合格证、检测证也不具全，临时用电电缆老化；
- 4: 施工现场机械操作人员无证上岗；
- 5: 电控楼登高脚手架无任何防护措施；
- 6: 现场易燃物品无任何防火标志；
- 7: 施工泵车机械无任何安全防护；
- 8: 基坑边缘无任何安全标示及硬防护。

二、光伏区

- 1: 组件摆放不规范，无任何防护措施；
- 2: 可拆卸的脚手架没固定；
- 3: 现场电焊工无证上岗；
- 4: 发电设备无任何接地措施；
- 5: 电焊工操作人员登高所用梯子无任何防护措施；
- 6: 施工现场临时用电接线不规范，所用电缆老化；
- 7: 现场电焊机不报验，无任何安全性能验证文件；
- 8: 大型吊车装卸过程中，操作人员不佩戴安全帽，现场无任何专职指挥人员和安全人员。

三、生活办公厂区

厂区周围垃圾没有集中清理，没配备任何防火、灭火器材及措施。

针对上述问题，监理部要求施工单位 3 日内立即整改，立即完善施工安全管理制度，材料分类堆放，垃圾及时清运，施工现场配备专兼职安全管理人员并做好安检记录，我监理部与业主项目部会不定时进行抽查（不包括每日巡视）。

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电
工程项目监理部（章）
2017 年 5 月 3 日

义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

会议签到单 编号: SGTP-2017-059

序号	单 位	姓 名	日 期	备 注
1	东方日升	王明华	2017.5.3	
2				
3	正德	林玉峰	2017.05.3	
4				
5				
6	山东海润	李阳	2017.5.03	
7		赵文宽	2017.5.3	
8	正德	徐子龙	2017.5.3	
9	正德	孔令才	2017.5.3	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				