

## 安全会议纪要

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程 编号： 002

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 05 月 02 日
会议主持人	付铭飞		
会议主题：	安全例会		
上次会议问题落实情况：	无		
本次会议内容：	<p>常州正衡监理付铭飞发言：</p> <p>为加强施工安全管理，加强安全工作，落实防盗、防破坏措施。落实施工现场、人员驻地的防火措施，确保不发生火灾事故。同时我监理项目部决定对各施工现场进行安全检查，检查存在问题：</p> <p>1、施工现场的日常安全检查、新进场人员安全教育、培训实施情况尽快完善；</p> <p>2、特殊施工人员持证上岗证尽快上报监理部审查；</p> <p>3、现场施工人员还存在安全帽佩戴不规范，安全带无佩戴情况，特别是钢结构安装施工人员；</p> <p>4、组件安装中存在问题的请总包尽快消缺；</p> <p>5、现场专职安全管理人员每天都需要进行巡视，检查；</p> <p>6、屋顶施工垃圾需要及时进行清理；</p> <p>7、施工人员使用的电动工具要定期进行检查；</p> <p>8、施工资料要与施工同步。</p> <p>要求对所有检查出的隐患都要进行整改。并逐条进行落实。</p>		
主送单位	山东远大新能源科技有限公司迅力汽车项目部		
抄送单位	临清乐照光伏科技有限公司迅力汽车项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站 工程监理项目部	发文时间	2017 年 05 月 02 日

## 支委第二次会议签到表