

会议纪要

编号: SDSY-ZHJL-003

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

签发: 纪现壮

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 04 月 27 日
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
会议出席人员: 张新浩, 张发现, 钟志恒, 刘志明, 彭文祥, 李智源, 石金河, 黄崇洋 本次会议内容: 常州正衡监理: 黄崇洋 1、对现场巡视检查质量安全隐患督促及时整改。 2、现场施工人员缺失导致施工进度滞后, 要求总包及施工单位尽快提出解决方案。 3、要求对新进工人进行安全交底和技术交底, 确保施工安全和施工质量。 4、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底, 进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品, 高空作业必须进行安全防护措施, 严禁施工人员酒后作业。 5、对重点工序每一步交底, 现场按图施工确保施工质量。 6、针对屋顶组件摆放摆放不合规范, 随意摆放等问题要求整改。 建设单位: 广饶乐光光伏能源有限公司 施工单位: 山东军辉建设集团有限公司			

主送单位	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站施工项目部		
抄送单位	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站业主项目部		
发文单位	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站施工项目部	发文时间	2017 年 04 月 27 日

