

项目首次安全交底会议纪要

工程名称:陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: 001

签发: 生金文

会议地点	办公室	会议时间	2017年9月2日
会议主持人	生金文		
会议主题: 项目首次安全交底			
参加检查人员: 杨铃铃 李锋伟			
本次会议内容: 本周现场主要进行车棚及厂房加固,通过对现场整体排查,发现安全隐患点,并对存在安全隐患的地方提出整改,要求下步工作中,防微杜渐,保证施工质量、安全同步并行。 现场检查情况: 1、现场有很多新进员工,加强新来员工的安全交底; 2、车棚施工区域未设置警戒线, 3、材料摆放区较乱、无警示标识; 4、现场无醒目安全文明生产宣传标志; 5、车棚焊接施工及下料区域未配置灭火器 6、厂房加固施工安全防护措施不到位, 整改要求: 1、进入施工现场必须带安全帽,系好下颚带,无安全帽人员禁止进入施工现场; 2、施工现场作业时正确使用防护用品,严禁穿短裤及拖鞋进场,应穿有防滑性质胶鞋; 3、厂房加固应配置安全员应对突发情况,登高作业系安全带。 4、专业工种需持证上岗(如电工焊工)保证安全及工程质量; 5、施工现场严禁吸烟、防止火灾发生,禁止酒后作业。 6、切割或焊接作业时清除周围易燃易爆物品,并配备灭火器。 7、加强现场安全保卫工作,规范材料摆放,现场适当增加安全警示标识;			

8、每日举行站班会，要求安全意识必须牢记心中。

要求施工单位必须针对以上问题提出具体整改措施，并于两日内整改完毕，后期如若再出现类似问题，将对贵公司进行相应惩戒措施。

主送单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目施工项目部		
抄送单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目业主项目部		
发文单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目监理项目部	发文时间	2017年9月2日