

会议纪要

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号：09

| | | | |
|-------|-------|------|-----------|
| 会议地点 | 现场办公室 | 会议时间 | 2018.3.14 |
| 会议主持人 | 郭光禧 | | |

会议主题：

现场安全、质量、进度管控资料

上次会议问题落实情况：

上次会议问题是施工人员数量不足。

现施工方已安排足够的施工人员开始工作，加快施工进度。

本次会议内容：

监理：

本次会议为第九次监理会议，现要求施工方做好以下要求：

- 1、请施工单位继续做好安全文明施工，加强安全文明管理力度，戴安全帽，穿工作服，现场材料归类，整齐堆放，场地卫生打扫干净，雨季防止雨水冲走垃圾，堵塞排水道。
- 2、天气炎热，但是安全必须值得重视，安全帽，工作服必须按要求穿戴。
- 3、注意施工质量，加强施工质量管理，监理也会加强巡视。
- 4、安全人员变更，要提供资料，人证符合。

业主：

- 1、施工方安全文明施工做的很到位，以安全和质量为第一。
- 2、屋面施工注意清理垃圾（组件死角纸质包装、组件正负极线捆绑的扎丝、桥架切割钻孔产生的废料、排水沟内的垃圾），施工质量要做好，夹具、檩条、组



由 扫描全能王 扫描创建

件安装必须紧固；扁铁焊接时，必须铺好足够的防火毯，周围放置灭火器，防止出现意外，焊接完工后施工接地摇表检测是否合格，并做好记录。

3、缺少的材料已经通知生产商开始制作，尽快提供。

4、生产车间屋面施工要在组件安装之前通知吉利厂区去验收。

总包单位：

1、关于屋面扁铁接地安装、箱变围栏和围栏内铺铺砖、草坪恢复几方面的施工标准需要业主与吉利厂区商议，制定施工要求。

2、工作进度：

焊装车间已经开始焊接扁铁接地。

总装车间组件安装已完工，现在已开始安装桥架、汇流箱。

生产车间现临边护栏已完工，现已开始屋面刷漆、夹具檩条定位以及安装。

3、工作计划：

在材料供给正常的情况下，总装车间于 20 日开始敷设电缆和四平方线，生产车间组件安装于 30 日完工

| | | |
|------|--------------|-------|
| 主送单位 | 信邦建设工程有限公司 | 监理项目部 |
| 抄送单位 | 台州杭泰电力有限公司 | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程有限公司 | |

发文时间 2018.3.14

签发人：梅波



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程例会会议签到表

工程名称：浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 日期 |
|-----|-------|-------|-------------|
| 朱立军 | 已转 | | |
| 孙海华 | 立新 | | 18367164853 |
| 张九清 | 信邦建设 | | 18667237315 |
| 陈志能 | 信邦建设 | | 15137923382 |
| 陈德秀 | 信邦建设 | | 15937913153 |
| 于勇为 | 信邦建设 | | 18640514620 |
| 高芝梅 | 已转予管理 | | 17770821955 |
| 贺梦凡 | 已转管理 | | |
| 严玉娟 | 已转管理 | | 18827901361 |

