

山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

会议纪要

（第二期）

常州正衡电力工程监理有限公司

第二次会议纪要

工程名称:山东潍柴 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-WG-HY-02

例会时间	2017 年 12 月 11 日	例会地点	现场会议室
参加人员 (签到表附后)	建设单位:	浙江正泰新能源开发有限公司	
	监理单位:	常州正衡电力工程监理有限公司	
	总包单位:	镇江新华电有限责任公司	
主持人	刘瑞杰	记录整理	刘瑞杰
会议主题: 施工安全、质量、进度。 一、本周现场存在以下施工安全问题: 1、屋面护栏仍未安装, 高空作业无防护措施。 2、施工人员高空、临边作业以及相关特种作业, 要求施工管理人员施工前务必进行安全技术交底且安排专职安全管理人员进行现场监督、管理。 二、监理单位对现场施工提出以下要求。 1、对现场施工作业务必严格按照设计图纸进行, 要求下道工序施工前务必对相关施工人员进行施工技术交底工作。 2、要求施工单位对已到货的材料进行妥善放置, 放在厂家的要求设置警示标语。 3、现场施工所遗留下的废渣等务必清理干净, 做到工完料尽场地清。 4、钢爬梯处无明显警示标志, 要求施工方及时处理, 确保安全顺利进行。 5、监理单位将严格按照监理工作制度、监理工作程序实时监督、管理现场每道工序的实施, 确保进场材料及施工质量符合设计图纸要求。 针对以上安全防护问题, 本次例会明确提出, 要求施工单位务必加强安全防护措施, 杜绝一切不安全因素, 为后续项目整体并网争取有利时间。			
常州正衡电力工程监理有限公司 2017 年 12 月 11 日			

会议签到表

会议名称	第二次监理工作会议会议纪要		
会议时间	2017年12月11日 15:00时		
会议地点	现场办公室		
序号	姓名	公司/单位/职务	联系电话
1	刘瑞杰	正德监理	18334771760
2	张俊	新华电	15189133459
3	周晨	新华电	15751276907
4	侯建华	新华电	13337756918
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			