

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 43 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-043

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.2.21
会议主持人	孔令才	会议主题	春节后复工前安全专题会议	

本次会议主要内容如下：

一、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

1、2月21日下午监理单位、总包单位及各分包施工单位对开关站、光伏区及外线施工现场进行了春节后安全大检查，发现仍存在个别的问题未整改到位，如光伏料场个别材料堆放不规整、消防器材配置较少等，相关施工单位要抓紧整改完成，以期尽快复工。

2、料场和施工现场用电要使用合适的漏电保护器，以确保施工人员和设备的安全。

3、各施工单位要有专职安全员，负责现场的人员安全和施工安全。

4、各施工单位这两天要对施工机械和施工船只等进行一次全面的检查，确保设备正常良好工作。

5、道路入口处、料场入口处、带电区域和施工区域要悬挂安全警示带及警示牌；码头需要重新加固，并悬挂安全警示牌；及时清理湖面垃圾及污油。

6、各施工单位要进行复工前的安全培训、要做好安全交底和技术交底工作，要做好三级安全教育工作，安全培训教育要落实到书面上、要常态化。进场作业必须佩戴安全帽、救生衣等防护用品；高空作业必须系安全带，要确保施工人员的安全，各施工单位要做到文明施工、安全施工。

7、各施工单位要做好进场材料的保管、看管工作，做好防雨、防火措施，做好安全防盗措施，预防材料丢失；码头的管桩个别处堆放的太高，要抓紧时间处理好。

8、下一步安全检查要常态化、要定期进行，计划每月的15号、30号进行安全检查。

二、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、春节后安全检查中发现的个别问题相关施工单位要抓紧整改完成，以期尽快复工。

2、各施工单位要进行复工前的安全培训、要做好安全交底和技术交底工作，要做好三级安全教育工作，要形成书面的资料，要常态化。

4、施工人员进场作业必须佩戴安全帽、救生衣等防护用品，高空作业必须系安全带，要确保施工人员的安全，各施工单位要做到安全施工。

5、各施工单位要有专职安全员，要制定和完善各项安全管理制度，制定各项安全操作规程，制定好雨季安全施工方案，加强安全方面的管理，始终把安全工作放在第一位。

6、下一步我们监理单位将加强安全管理方面巡视检查的力度，对违反安全管理、违章操作的单位和个人将给予严厉处罚。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019. 2. 21

会议签到表

日期：2019年2月21日

[illegible]