

会议纪要

| | | | |
|---|---------|------|-------------|
| 会议地点 | 漕泾电厂会议室 | 会议时间 | 2018年06月13日 |
| 会议主持人 | | 汪家骏 | |
| 会议主题：项目收工会 | | | |
| 上次会议问题落实情况： | | | |
| 本次会议内容： | | | |
| 1、现场直流、交流电缆敷设；1#、2#、6#箱变区域挖电缆沟；开关站及场区清理杂物垃圾；3.9m 处推土机场平、定位测量场区道路；3.9m 西侧条基放线。 | | | |
| 2、开关站内盘柜安装，电缆沟盖板到货尽快完成，开关站拆除的围栏逐步进行恢复；开关站二期电缆沟漫华路排水沟已完成。。 | | | |
| 3、光伏组件连接线需进行固定绑扎；现场材料归类整齐堆放，不得在场区内乱扔乱摆。 | | | |
| 4、今天开关站扩建总图蓝图到场；箱变通讯尽快接线完成调试，接线盒需固定不得压在光缆上；光缆上需挂好铭牌；场区电缆套管支架需调整。 | | | |
| 5、电气设备在未施工时不得打开；在已投运设备上施工时需开工作票；35kv 电缆接头旁有杂物需清理；明天安排 4#光伏进线、2#SVG 开关与市调/地调远东对点；尽快确认 2#SVG 变压器冲击试验动态调试时间。 | | | |
| 6、开关站 2#SVG 预制仓检修口需进行处理；场区内清理支架、组件上的泥土杂物；3.9m 场平计划按照场区道路划分区域体现施工机械数量。 | | | |
| 7、施工单位需提前 1 天填好工作票交至运维单位；站内接地线损坏需工程公司进行采购；电缆沟内电缆排列混乱需进行整理；SVG 台阶未做，增加电缆沟挡水墙高出绿化带；施工单位投运逆变器时通知运维单位到场。 | | | |
| 8、明天早上完成 7#区域支架平整度调整、支架、组件、条形基础上泥土清理、电缆套管、光伏线缆绑扎、3.9m 处 A3 路西侧插旗定位。 | | | |

請你索取發票。



| | |
|------|--------------------|
| 香港郵局 | 上海光華大酒店有限公司總經理室收銀員 |
| 港澳埠頭 | 上海光華大酒店有限公司總經理室收銀員 |
| 廣州車站 | 上海光華大酒店有限公司總經理室收銀員 |

各款一式三份。由收銀員正本存字。客是。應付者付存字。印。由開立者存。印。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期
会议签到表()

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 电 话 |
|-----|------|-------|-----|
| 胡双云 | 漕泾电厂 | | |
| 汪永江 | 常州正衡 | | |
| 陈建平 | 天骏 | | |
| 周国华 | 上电漕泾 | | |
| 骆伟刚 | 上电漕泾 | | |
| 高志军 | 上电漕泾 | | |
| 王洪波 | 东能电厂 | | |
| 梅根华 | 上电漕泾 | | |
| 韦进 | 漕泾电厂 | | |
| 钱海峰 | 汇能源 | | |
| 蒋中波 | 常机工衡 | | |
| 杜昌林 | 常州正衡 | | |
| 黄安君 | 常州正衡 | | |
| | | | |