

会 议 纪 要

工程名称：宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-HDHY-01

签发：徐耀生

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.03.27
会议主持人	徐耀生	会议主题	安全专项会议	

本次会议内容：

经业主、监理、总包现场管理人员于 2019 年 03 月 27 日对项目施工现场进行专项安全检查，现将检查结果汇总如下：

- 1、现场个别施工机具无防护外壳（防护外壳破损），需进行更换；
- 2、屋面设置临时防护网损坏，需重新修复；
- 3、现场个别施工人员未按要求佩戴劳保用品，需重新进行安全教育，并佩戴劳保用品；
- 4、施工所搭设临时扶梯防护网脱落，需进行恢复；
- 5、现场已运行电器设备灭火器配备不足，且未见其它消防设施，要求各设备间或周边需配备灭火器或其它消防设施；
- 6、屋面施工材料堆放过于集中，需进行分散放置；
- 7、屋面施工垃圾未及时清理且集中堆放与屋面，要求将屋面生产垃圾进行清理；
- 8、屋面临时用电线路杂乱，且无保护措施，需进行整改；
- 9、现场带电作业人员未进行安全交底，需进行安全交底后方可作业；
- 10、现场资料未见其安全交底记录，需进行编制并形成纸质文件。

针对以上问题，望总包单位及时整改，并加强现场管理，确保项目安全顺利进行。

主送单位	沐阳昱达光伏发电有限公司		
抄送单位	天威新能源系统工程（北京）有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.03.27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

宿迁恒达纺织光伏发电项目
监理项目部

2019.03.27

姓名	性别	年龄
王正	男	1801062275
王正	男	18631221481
王正	男	17793620543
王正	男	1529911605
王正	男	150332296
王正	男	1863212758
王正	男	15923431320
王正	男	13561152112
王正	男	18879096519
王正	男	17635564299