

安全生产专题会议纪要

工程名称：瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电项目

编号：ZHJL--01

会议地点	项目宿舍	会议时间	2019 年 03 月 27 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	安全生产专题会议		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光结合本项目工程情况安全生产提出的几个要求，要求施工单位按照安全技术规范交底计划执行。

监理单位：黎建光

自 2019 年 3 月份相继出现几起安全生产事故，伤亡人数最多的为江苏盐城响水事故，根据各方面报道看，在此事故中归根结底表现为负责管理人员，对安全生产存在侥幸心理，对问题整改不彻底，忽视安全隐患处理等情况，才造成如今严重后果。你们也可能说他们是化工生产事故，咱们施工现场不会有这种情况发生。那么我说一下去年 9 月份发生在南通飞机场事故，这个事故发生在工程结尾阶段，它的发生时间为接工人吃午饭时，使用工具未移动升降机，在此次事故中升降机操作手没有按照操作流程，没有打开升降机支撑固定，开始使用升降机接工人吃中午饭，施工工人上到升降机下降 0.5 米，升降机突然倾倒，此次事故造成 5 人死亡，2 人重伤。直接责任人升降机操作手当场死亡，建设单位、总包单位、分包单位、监理单位相关责任人都受到了刑事责任处理。也就是说安全无小事，有事就是大事，现场不管是施工人员，还是管理人员，或建设单位、监理单位都要重视安全生产，把现场不安全的一切因素，消灭在萌芽状态，杜绝出现安全隐患。我们项目现场处于消缺施工阶段，结合工程实际情况有几项要求如下，请大家务必遵守。

- 1、要求阴雨天施工由于地面湿滑下楼梯时扶牢楼梯扶手；
- 2、由于厂家生产车间有易燃品，要求施工人员进入现场严禁吸烟；
- 3、要求不准施工人员早上及中午饮酒，发现施工人员酒后施工，按照相关规定处罚；
- 4、要求施工人员进场必须带安全帽，穿反光背心；
- 5、要求在女儿墙上消缺施工时做好安全防护措施，用上安全带；

- 6、要求材料堆放区域设置警示带及警示标志，以防夜间行人撞到材料上受伤；
- 7、要求屋面消缺用电使用三级配电箱；
- 8、要求施工管理人员每天上班前进行安全教育及危险环境提醒；
- 9、要求施工参会人员把会议精神传达到每个施工人员；
- 10、成立安全检查小组，人员组成有组长：黎建光 组员：文晶晶、万剑锋

建设单位：文晶晶

- 1、严格按照安全文明施工专项方案设计施工，杜绝出现任何不安全因素施工；
- 2、现场施工严格按照监理提出的几项要求进行施工管理；
- 3、利用午饭时间把此次会议内容，传达给施工人员；
- 4、不定期对安全文明施工现场进行安全考核；

施工单位：万剑锋

通过安全案例对施工安全文明施工有了新的认识，安排工人下午把施工三宝佩戴齐全，我们每天早上上班进行班前安全教育，对于监理提出几项问题有安全隐患存在，先进行消除，我们所有电动工具全部采用电池充电式，电池充电安排专人负责，此次会议内容利用今午饭时间传达给施工工人。

瓯宝安防科技有限公司 1.2544MW 光伏发电

项目监理部

2019年03月27日

