

第五次工地会议纪要

签发:



工程名称: 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目
编号: JXM8-JL-005

会议地点	德信办公楼甬泰光伏项目部	会议时间	2019-08-24
会议主持人	杨永强	签到表附后	
会议主题: 质量、进度、安全例会			
上次会议问题落实情况: 1、排水管疏通已落实。 2、混凝土浇筑已完成。			
本次会议内容: 一、建设单位: 1、并网柜配电房照明灯具需提前安装。 2、屋顶至并网柜桥架安装需采用吊笼安装, 保证施工人员安全。 3、注意施工质量与进度。 4、需做好早班会交底, 工程末期需注意工序安排。 5、辅材采购及时与安装队进行沟通。 6、敷设电缆注意施工质量, 不要划伤保护层。 7、过程资料、竣工资料需及时完成。 8、注意现场施工文明, 及时进行卫生打扫, 要做到活完料尽。 9、做好验收准备, 仓库工具、材料等及时搬走, 悬挂相关制度牌, 并对配电房进行打扫。 10、台风天需对组件托盘进行固定, 施工完成后将楼梯间的门关好。 11、计量柜与汇流箱电缆敷设及时安装完成。 二、监理单位: 1、截至目前监理工作满足现场实际需求。 2、工期紧张, 抢进度的同时, 安全不要松懈, 保持高度警惕。			

- 3、组件压块安装排查，压块贴紧紧固。
- 4、立柱调整需二次灌浆位置及时整改完成。
- 5、组件搬运要轻拿轻放，防止组件损坏。
- 6、电缆敷设注意不要划伤。
- 7、高空作业安全需做到位，安全带等防护用具配备齐全。
- 8、早班会需拍摄照片。
- 9、确保质量安全，确保进度要求。

三、施工单位（中磐建设集团有限公司）：

- 1、台风天屋顶焊接需对业主进行报备。
- 2、阵列间通道较小处，镀锌穿线钢管可直接将两阵列檩条连接敷设，两端用不锈钢扎带固定。

监理项目部（章）：

主送单位	莆田甬泰光伏发电有限公司		
抄送单位	中磐建设集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019-08-24

注 本文件一式三份。

第2次工地例会会议签到表

时间: 2019年08月24日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
杨子强	江苏正衡电力工程监理有限公司	项目经理	18668366008
吴振东	正衡监理	监理	1518053490
吴官勤	施工队	队长	18888040087
苏, 木森	中磐建设	技术	13850530162
陈新成	中磐	技术	15980908050

