

# 安全专项监理例会会议纪要

工程名称：天津大港一期农业科技大棚项目

编号：ZHJL-TJDP-AQLH-011

签发：孙全才



会议地点	项目部会议室	会议时间	2021年01月22日
会议主持人	于彬		
会议主题：春节前现场安全文明施工事宜			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容：			
<p>一、施工单位</p> <p>1、组织安全检查，对项目部及施工区域进行自检，对发现问题及时作出整改；</p> <p>2、对新进场施工人员进行三级安全教育培训，并保存培训记录存档。</p>			
<p>二、建设单位</p> <p>1、施工人员进入现场施工时必须佩戴安全帽；</p> <p>2、现场生活、施工垃圾较多，要求各施工单位及时清理；</p> <p>3、现场疫情防控不容懈怠，做好务工人员返乡前防疫培训和防疫检测工作；</p> <p>4、本月25日前各参建单位上报返乡人员信息登记表。</p>			
<p>三、监理单位</p> <p>1、2021年1月22日下午业主单位、监理单位和施工单位联合对施工现场进行了安全大检查，发现现场存在以下主要问题：</p> <p>1)、现场个别施工人员未佩戴安全帽；</p> <p>2)、现场个别临时配电箱在地上随意放置，放置不规范，盘内线接线较杂乱；</p> <p>3)、临时使用的电缆在地上杂乱放置，未归整处理；</p> <p>4)、现场部分材料乱堆乱放，堆放不规范；</p> <p>5)、施工现场垃圾较多，未及时处理；</p> <p>6)、现场缺少安全警示标志，存在安全隐患；</p> <p>7)、个别电焊施工时，未配备灭火器等消防器材，存在安全隐患；</p> <p>8)、大棚棚膜和保温被覆盖时防滑、防坠落等保护措施不到位。</p>			
<p>就以上问题监理项目部已签发监理工程师通知单（编号：ZHJL-TJDP-TZ-011），要求施工单位立即整改到位。</p>			

2、春节将至，各施工单位还要重点做好以下工作：

- 1)、进一步加强对施工现场的安全生产管理，立即进行自查、自纠和整改，及时消除安全隐患，确保施工人员和现场施工的安全，有隐患时禁止施工。
- 2)、立即对安装好的大棚、设备、材料堆放情况等进行全面检查，采取加固、覆盖等防护措施，避免和减少损失。
- 3)、加强对施工人员、施工机械和材料的安全管理，施工人员防护用品要配备齐全，施工机械要运行良好，施工剩余材料要及时回收，现场各种安全警示标志要补充设置到位。
- 4)、要特别注意施工人员的安全用电问题，对宿舍使用的电炉子、电热褥等取暖设备要做好重点管理。
- 5)、现场施工要采取防滑、防坠落、防火等安全措施，确保施工人员的安全。
- 6)、要做好消防安全和易燃易爆物品的管理工作，现场要配置足够数量的灭火器等消防器材，施工现场严禁吸烟、严禁明火作业，严禁焚烧垃圾，防止火灾事故的发生。
- 7)、要加强对施工现场的临时设施、脚手架等重点部位和环节的监督检查，必要时停工整改，坚决杜绝安全事故的发生。
- 8)、现场生活和建筑垃圾要及时处理，做到文明施工，保持环境清洁。
- 9)、要安排好农民工薪资发放问题，确保在春节前将工人工资及时、足额发放到位。
- 10)、加强治安管控工作，做好物资防盗工作，现场要有专人值守，和当地治安管理部门联动，做好治安管理工作，避免治安事件和刑事案件的发生。
- 11)、要做好疫情防控工作，做好务工人员返乡前防疫培训和防疫检测工作。


#### 四、现场安全检查照片（附后页）

主送单位	中盛日电太阳能科技有限公司天津大港一期农业科技大棚项目项目部		
	天津滨海中塘建筑工程有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（一标段）施工项目部		
	湖南省工业设备安装有限公司天津大港一期农业科技大棚项目（二标段）施工项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司天津大港一期农业科技大棚项目监理项目部	发文时间	2021年01月22日



召开春节前安全会议

现场个别施工人员未戴安全帽



电焊作业未配置灭火器

现场垃圾未清理

## 支部书记会议签到表

11