

监理第三次会议纪要

编号: 30-NC300601S-JL-003

工程名称: 中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

签发

会议地点	一楼办公室	会议时间	2020
会议主持人	郭俊兴		
会议主题: 进度、质量、安全讲评及协调			
本次会议内容: 总包单位: 1. 安全施工方面, 配备的安全设备, 存在不使用, 不会用的现象。 2. 施工机械发生故障时, 因无备用设备继续施工导致施工作业停止。 3. 上下行通道及场区安全标识全部落实到位。 4. 施工现场缺少施工机械, 施工人数, 现场管理人员。 5. 现场施工进度, 滞后严重, 增加作业时间。 监理: 一、施工安全 1. 组塔施工现场必须有监护人员, 每基塔至少一人 2. 塔基浇筑现场必须有人旁站 3. 施工现场的所有车辆必须加强管控, 以适当的速度行驶, 确保安全 二、施工进度 各班组都存在不同程度滞后, 工期非常紧张, 要各施工单位必须高度重视进度管理, 采取一切措施抢进度, 务必在节点时间并网 三、施工质量 在抢进度的同时, 更要注意质量的管理, 对不能进行消缺, 整改的施工部位务必保质保量按设计要求完成 四、施工管理 各施工单位即日起必须加班加点, 增加人员, 增加设备, 现场管理人员, 管理必须责任到岗到人, 务必尽最大努力管好现场施工质量, 抢进度, 抓安全, 排除一切不利因素, 确保施工进度能尽快与施工计划相符, 在节点时间完成施工任务。 提出以下几点要求: 1、施工前要做好技术交底, 避免出现返工现象; 2、每道工序施工开始时先进行试装, 经监理和业主认可后进行大规模施工; 3、土建基础浇筑时, 必须经过监理验模、验筋; 4、施工单位的前期资料和过程资料要尽快提交。 业主要求: 1. 各施工队尽快弥补滞后的施工进度, 保证施工计划平稳的进行。 2. 最近一段期间处于多雨天, 严格做好现场安全管控, 避免发生安全事故, 做到安全无			



扫描全能王 创建

小事，无论何时都要做到安全第一

3. 组件到货要进行开箱检查，发现异常及时通知监理或业主，每块组件要求施工单位进行隐裂检测；

4. 现场材料集中放置，要做好材料的保管工作；

5. 随着气温的降低，做好保暖措施，避免产生风寒感冒等症状。

6. 随着疫情的增加，做好人员登记，体温检测，外来人员登记等措施。

主送单位	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司		
抄送单位	中能建（青田）新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020. 11. 20



青田东源镇、万山乡 35MWP 复合利用光伏发电项目监理例会

会议签到表

日期 2020 年 11 月 20 日

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话	备 注
陈波	中核建康新能源	安全经理	18705451515	
陈永武	正衡监理	高级咨询师	15846374333	
王成	EPIC项目部	工程建设部经理	15800519924	
钱国峰	EPIC项目部	线路施工	13869138993	
王三平	宏鑫电力	技术负责	13506509668	
吴峰	宏鑫电力	线路施工	15882593990	
林强	宏鑫电力	开关站	13167057663	
曹建学	宏鑫电力	安全员	13666562466	
张明东	宏鑫电力	安全员	15552458266	
刘朝辉	宏鑫电力	资料员	18268924776	
李金	华东院	项目总工	13564470311	
刘成清	华东院	项目副经理/环境管理	13761462173	
朱永明	华东院	项目副经理	15921507325	
范永洲	宏鑫电力	光伏区	13701695685	
范佳明	正衡监理	监理员	16651117493	
郭俊兴				

第 3 次 监理例会



扫描全能王 创建