

安全检查记录表（周）

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-AQJC-001

检查单位	钦州通威惠金新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司		
检查人员	戚平、赵兵、张杰		
检查类型	周安全检查		
检查内容	光伏区（1 标、2 标）安全检查		
检查情况 及 存在 问题	光伏区 1 标：1、现场施工所产生的垃圾未及时清理；2、安全标识标牌未齐全； 3、防暑降温相关物资未见，急救箱没有； 光伏区 2 标：1、现场施工所产生的垃圾未及时清理；		
处理意见	☐ 现场整改 ☐ 于 4 个工作日内整改到位并书面反馈 ☐ 其他		
受检单位	安徽中建富华能源建设有限公司（1 标）、四川浩能新能源有限公司（2 标）		
受检单位负责人		日 期	2021 年 06 月 04 日

1、1 标整改后照片：（防暑降温相关物品）已到位；



2、安全标识牌已到位：



2 标整改问题（垃圾清理已到位）：

