

安全检查记录表（周）

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）


编号：ZHJL-AQJC-008

检查单位	钦州通威惠金新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司		
检查人员	戚平、赵兵、张杰		
检查类型	周安全检查		
检查内容	光伏区（1标、2标）、升压站，安全检查		
检查情况及存在问题	光伏区1标：1、现场垃圾未及时清理； 光伏区2标：1、施工区域未见防暑降温相关物资； 升压站：1、安全围护未挂上；		
处理意见	☒ 现场整改 ☐ 于4个工作日内整改到位并书面反馈 ☒ 其他		
受检单位	安徽中建富华能源建设有限公司（1标）、四川浩能新能源有限公司（2标） 广西嘉能电力建设有限公司（升压站）		
受检单位负责人		日期	2021年07月23日

光伏区 1 标：1、现场垃圾未及时清理（整改前）



整改后



光伏区 2 标：1、施工区域未见防暑降温相关物资；（整改前）



（整改后）



升压站：1、安全围护未挂上；（整改前）



（整改后）

