

安全检查记录表（周）

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）

编号：ZHJL-AQJC-017

检查单位	钦州通威惠金新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司		
检查人员	戚平、赵兵、张杰		
检查类型	周安全检查		
检查内容	光伏区（1标、2标）、升压站，安全检查		
检查情况及存在问题	光伏区 1 标：1、小河上面木桥淋雨木质材料已腐烂，形成危桥，要求立即拆除 2、没有员工宿舍安全检查情况记录及反馈表； 3、支架安装和组件安装没有按图施工，质量自检不合格导致发生质量安全事件，要求做好材料、半成品、人员和机械的保护以及安全不发生任何事故； 光伏区 2 标：1、没有员工宿舍安全检查情况记录及反馈表； 升压站：1、施工人员作业时未穿劳保鞋；		
处理意见	☒ 现场整改 ☐ 于 4 个工作日内整改到位并书面反馈 ☒ 其他		
受检单位	安徽中建富华能源建设有限公司（1 标）、四川浩能新能源有限公司（2 标）、广西嘉能电力建设有限公司（升压站）		
受检单位负责人		日期	2021 年 09 月 24 日

光伏区 1 标：1、小河上面木桥淋雨木质材料已腐烂，形成危桥，要求立即拆除；



（已整改）