



沾源县平定堡镇 150MW 风电项目安全监理例会纪要 20 期

沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

安全监理例会纪要

（第 20 期）

常州正衡电力工程监理有限公司

沾源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2021 年 10 月 18 日



安全监理例会会议纪要

会议地点	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目部会议室		会议时间	2021 年 10 月 18 日
会议主持人	徐耀生	会议主题	安全文明施工，做好日常防范	
一、参会单位：				
沽源县行天下能源科技有限公司 常州正衡电力工程监理有限公司				
山东电力建设第三工程有限公司 涿州市金铃建筑安装工程有限公司				
山东得胜电力股份有限公司				
二、会议主要内容：				
1、继续组织新进场人员进行三级安全教育培训、考试，并逐一建档备案；				
2、继续做好对雪天、大风等恶劣天气的防范措施；				
3、组织项目部全员学习风电项目安全用电文件，各管理层级和参建单位严格执行施工现场安全用电，加强用电、防火巡查与施工动火作业检查，配置好消防器材，确保现场用电及防火安全；				
4、对日常检查出的安全隐患问题，及时督促责任班组进行整改并按期反馈,做好安全文明施工监督；				
5、督促各专业做好设备卸车、就位安全措施，严格按作业指导书和安全交底措施执行，确保施工过程安全有序；				
6、督促风机吊装班组，做好风机设备托运、卸车及风机吊装前安全文明施工布置、安全交底等工作，滩地各类施工项目，必须确保吊车支车地基承载力，采取可靠措施，确保人员、机械、设备安全；				
7、督促落实冬季施工方案，对车辆的轮胎、防滑链等措施进行检查。确保冬季施工安全。施工人员合理安排休息，禁止疲劳作业；				
8、各协作单位根据人员变化，及时按要求组织新入场人员安全培训，不得拖延和漏报，确保培训率达到 100%。				
9、相关专业对合格人员必须进行安全、技术交底后再组织施工，严禁出现不签字或代签字现象发生；				
10、集电线路施工，请管理人员时刻关注、提醒操作人员，确保吊车和挖掘机与高压线保持安全距离，以防发生触电危险，相关安全措施必须在安全交底记录里明确；				
11、升压站用电情况较差，插排不合格、大功率用电设备经常出现。吊装作业、安装交叉				



作业、夜间加班情况较多，做好现场的监护，保证安全；

12、督促参建单位做好风机设备、建构筑物、施工机械、集装箱等防雷接地措施，时刻关注天气变化，及时作出信息判断、预警信息发布等工作，防止自然灾害事故发生；

13、时刻保持新冠肺炎疫情防控警惕心，严格按照项目部疫情防控要求落实相关措施；

15、现场巡视发现风机一标风机防火墙浇筑未搭脚手架，存在安全隐患；部分施工现场临时用电电线杂乱，电线头未安装插头，发电机未做围栏防护，现场安全文明施工未落实到位。

16、施工现场需注意车辆行驶安全；夜间施工施工班组需为施工人员提供保暖用品，且保证现场照明；

17、现场每个工作面需配备灭火器，严禁生明火；风机吊装前施工人员需检查吊带、吊车钢丝绳、安全带有无破损，发现问题及时更换，加强现场安全管理；

主送单位	沽源县行天下能源科技有公司项目部
发文单位	沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理项目部
发文时间	2021 年 10 月 18 日

安全监理例会会议签到表

工程名称：沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—AQJL—B.02—020

序号	姓 名	工作单位	电 话	体温℃
1	王秀兰	二木子	15032116868	36.2
2	赵晓文	三木子	15049993992	36.2
3	王日松	正衡工程监理	13915815865	36.2
4	栗成	山东电建公司	180507082	36.2
5	牛明	河北成茂	15135853124	36.2
6	王明军	信诚公司	13513230935	36.3
7	王磊	信达股份	1503625423	36.4
8	李长利	一木子	13231452727	36.3
9	王磊	信达	15133863303	36.4
10	张永庆	山东锦华电力股份有限公司	15615066707	36.2
11	李明	润饰	152259069	36.3
12	王磊	信达	1321345686	36.1
13	王磊	信达	13338955110	36.2
14	张永庆	振兴勃	18682648207	36.1
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
25				
备注说明:				

会议主持单位：常州正衡电力工程监理有限公司

时 间：

2021 年 10 月 18 日