

安全专项监理例会

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-AQZX-010

会议地点	项目部会议室	会议时间	2021 年 9 月 17 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：	项目安全文明施工例会。		
<p>上次会议问题落实情况：场内路面淤泥较多，现场已安排铲车进行建渣回填修复。消防水池旁道路沉降中沙回填填充修复。电源箱巡查记录以完善打桩船上以配备灭火器，现场垃圾清理正在执行中。土建工作完成后，多余的土已尽快处理，剩余的建筑材料集中存放，已做好围栏防护，场平施工完成。材料堆放区需放置灭火器，现场严禁生明火，现场基坑未回填需做防护，临时用电问题及时整改，存在安全隐患，已整改。</p>			
<p>本次会议内容：</p> <p>施工单位</p> <ol style="list-style-type: none">1、材料区防护措施以完善.2、电源箱上锁以完善.3、电源箱记录已登记.4、焊机电源接线混乱。（专业电工以重新接线）5、组件箱体各别倾斜。（以在箱底铺垫木板）6、高空作业爬梯损坏。（以重新购买新爬梯更换）7、施工现场个别施工人员安全帽佩戴不规范。（现场已让其佩戴好安全帽后再进行施工作业）8、场内路面淤泥较多，存在安全隐患。（现场已安排铲车进行建渣回填修复） <p>二、监理单位</p> <ol style="list-style-type: none">1、施工现场进行吊装作业时，专职安全员必须再场协调指挥、保证安全2、由于疫情原因，一定要如实记录、汇报外来人员的实际情况，并做好登记。			

- 3、现场施工人员需正确佩戴安全帽，高处作业时佩戴安全带，穿反光马甲。
- 4、下班后把施工现场垃圾、水泥块等清理干净，做到工完料尽场地清。
- 5、吊车作业施工时无专人指挥，存在安全隐患；施工单位仍需加强安全管理力度。

三、建设单位

- 1、下班后把清理施工现场，做到文明施工。
- 2、吊车施工现场要布置警戒带、标识牌等。
- 3、吊装施工现场，各单位专职安全员必须在场。
- 4、要求施工队和所有施工人员都要签劳动合同，提供施工人员的体检报告。

	江苏华源新能源科技有限公司		
主送单位	四川省送变电建设有限责任公司 四川浩能新能源有限公司		
抄送单位	肇源通威新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021年9月17日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

