

安全会议纪要

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-AQHY-005

会议时间	2022 年 11 月 04 日	会议地点	项目部会议室
主 题	安全周例会		
会议主持	田同有	附件	会议签到表
参会单位：	山东力诺电力设计咨询有限公司； 河南奥纳电力工程有新公司（光伏区）； 河南兴华电力设计设计有新公司（升压站）； 河南兴华电力设计设计有新公司（送出线路）；		

2022 年 10 月 28 日由监理项目部组织召开关于施工现场安全会议。安全会议情况如下；

一、监理单位：

本周安全检查情况：

1、 本周光伏区施工现场无安全隐患，安全无事故。

2、升压站：站内设备人工拆除、机械设备土方回填，安全操作规范，无安全隐患。

3、要求施工现场机械设备、转运材料车辆，要定期检查、保养、维修。

4、每天早班会要进行安全技术交底，要求所有施工人员要正确佩戴安全帽、系好安全帽带，反光背心拉链要系好，上班时要第一时间检查施工设备安全性能（电焊机等）

下周施工安全要求：

1、各单位安全员要在早班会中对当天施工工序中存在的隐患进行安全交底。

2、安全员要对施工现场进行巡视，对施工人员安全着装、高空作业进行检查，发现安全隐患要及时排除。

3、施工场地杂草逐渐干枯，易燃，要求施工人员入场区时，严禁抽烟。

4、场区配电箱处、桩头支架立柱焊接处要配置不同类型的消防设施。施工现场设备基础模板拆卸后，应进行收集、码放整齐。

二、总包单位：

本周安全工作情况及下周安全要求：



1、本周总包单位与监理人员共同对施工现场进行了安全检查，存在安全问题以及安全隐患，如同监理所描述，真实存在，望各分包单位要提高安全意识，积极落实整改。

2、要坚持每日早班会上进行安全交底，专职安全员坚持对施工区域全覆盖进行安全巡查，确保安全事故零事故。

3、下周总包单位仍然会施工现场安全重点检查，对施工现场存在的安全问题零容忍，坚持高压态势，对违反施工现场安全要求、规定的，绝不姑息，将进行安全考核。

三、光伏区本周安全情况汇报：

1、对施工现场人员进行安全帽、安全带进行检查，经检查防护有关要求。

2、检查施工现场灭火器配置情况：经检查配备齐全。

3、配电箱接地检查，符合标准。

四、升压站本周安全情况：

1、坚持每天对施工人员进行早班会安全交底以及对施工现场进行安全检查。

2、本周站内无机械设备作业，基坑安全警戒线、安全标识牌齐全。

3、对现场拆卸的基础模板进行了集中收集码放。

4、禁止无关人员进入施工现场本周安全零事故。

五、送出线路本周安全情况：

1、本周无施工作业。

2、坚持每天对已完成的塔基以及耐张1段进行安全巡查。



