
胜华波汽车电器（滁州）有限公司2MWp屋顶分布
式光伏发电项目

安
全
专
题
会
议
纪
要

胜华波汽车电器（滁州）有限公司2MWp屋顶分布式光伏
发电项目监理项目部



安全专题会议纪要

工程名称：胜华波汽车电器（滁州）有限公司2MWp屋顶分布式光伏发电项目

会议地点	项目施工现场	会议时间	2021 年 12 月 4 日
会议主持人	王明官	会议主题	现场施工安全
针对现场施工人员安全意识不强，为加强现场安全管理，由监理项目部组织施工单位进行了安全大检查，并召开了安全专题会议，主要内容如下： 1、现场少数工人未系好安全帽帽带，要求施工单位对工人安全交底到位。 2、发现现场施工人员上下爬梯未系安全带及安装防坠器，施工单位需尽快处理。 3、现场少数工人未穿反光背心，要求施工单位加强管理。 4、现场临时用电电线禁止私拉乱接，不符合的按规范要求整改到位。 5、屋面光伏区电焊机要求有保护接地，下雨天设备要有保护措施，防止漏电，施工前办好动火证备好灭火器。 6、现场施工垃圾未清理干净，存在环境污染的风险。 7、现场其它存在安全隐患处请施工单位自检并整改到位，以上发现的问题要求施工单位及时整改到位，消除安全隐患，杜绝安全事故发生，要做到安全文明施工。			
主送单位	浙江西子联合工程有限公司光伏分公司		
抄送单位	滁州沛思光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2021、12、4

