

扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布
式光伏发电项目

会
议
纪
要

(安全例会第 7 期)

常州正衡电力工程监理有限公司



会议纪要

工程名称：扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目

编号：AQLH-ZHJL-007

会议地点	临时会议室		会议时间	2022. 7. 29
会议主持人	陈大伟	会议主题	安全例会	
参加部门/人员： 建设单位—扬州申曜新能源科技有限公司 监理单位—常州正衡电力工程监理有限公司 总包单位—常州天合智慧能源工程有限公司 附：参会人员签到表 本次会议是本项目的第 7 次安全会议，主要内容如下： 一、总包单位： 1、严格遵守业主单位、监理单位、施工合同及建设管理部门有关规定、按照安全文明施工方案的要求，落实三级安全教育、安全技术交底、安全防护措施。 2、安全、消防措施每日落实，及时整改现场安全隐患问题，落实安全文明施工事项。 3、做好防台防汛防雷防爆等应对。时刻注意风雨天气信息，统筹安排施工计划。 4、天气炎热，已合理安排工作时间，做好防暑避温工作。 5、每日下班清点用电设备，排查防火隐患。 二、监理单位： 1、施工班前会照片全部添加水印，劳保用品穿戴齐全后方可上岗。 2、现场人走料清，用电设备下班全部清点断电，指定位置存放。 3、接地环网安装测试合格后方可进行后续接线工作，严格按照施工流程作业。 4、电缆敷设绝缘层禁止损坏，损坏及时更换，禁止暴力施工。 5、交流电缆放线，外墙桥架安装安全措施必须到位，现场配备安全员。 6、风雨等异常天气禁止户外作业，尤其吊装、动火、用电作业严令禁止。 7、电缆头制作、接线必须配备专业电工，禁止无证施工。 8、吊装作业安全防护措施必须落实到位，现场配备安全、指挥人员。物料吊至屋面及时分散。 9、安全措施必须落实到位，现场安全问题整改不及时或拒不整改，由此产生的一切安全隐患及安全责任由施工单位负全部责任。 三、建设单位：				



扫描全能王 创建

- 1、安全防护措施不到位，劝导无效且屡教不改视情节严重会加重考核。
- 2、最近风雨天比较多，请务必做到人走料清，屋顶物料务必固定好。检查发现没有做好相关工作的，近期加倍考核。
- 3、做好医疗、防汛措施，注意风雨天气信息，做好统筹计划安排。。
- 5、越到工程后期安全工作越不能松懈，安全工作落实到位。
- 6、高温天气，消防措施必须落实到位，屡教不改加重考核。



主送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目施工单位项目部		
抄送单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目建设单位项目管理部		
发文单位	扬州申曜新能源科技有限公司天富龙后续 4MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2022. 7. 29

注：会议纪要由监理项目部起草，并下发建设方与施工方各一份。



会议签到表

时间: 2022.7.29

序号	姓 名	工作单位	备注
1	陈伟	正街	
2	宋志鹏	天合	
3	周广军	天合	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

